



## NÁVOD NA POUŽITÍ, SKLADOVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

**L u b o m í r M l č e k - A S T O N A, P ř e č k o v i c e 9 0, 6 8 7 7 1 B o j k o v i c e**

**Plášť JUPITER „B“ 3/4**

**Výrobky vyhovují požadavkům normy ČSN EN ISO 13688:2014.**

### OBLAST POUŽITÍ:

Plášť slouží jako ochrana proti působení vody v nepříznivých pracovních podmínkách .

Používat tento oblek by měl každý, kdo je těmto situacím vystaven.

V tomto případě může oblek podstatně snížit riziko promáčení. Příklady činnosti jsou:

Při venkovních pracích ve stavebním průmyslu (např. výkopové práce), v zemědělství ( při sběrech zeleniny a ovoce). Plášť se nosí jako vrchní oblečení.

Plášť nesmí přijít do styku s kapalnými chemikáliemi a ohněm.

### ÚDRŽBA VÝROBKU:

Údržba: dle symbolů údržby

Doporučujeme např.:

Při praní používejte maximální teplotu 40°C při běžné manipulaci. Nenamáčejte!!!

Nedoporučuje se průmyslové praní. Maximální počet cyklů praní 25x.

Výrobek se nesmí bělit prostředky uvolňujícími chlor.

Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce.

V případě, že má vesta retroreflexní pruhy dbejte uvedených pokynů:

Znečištěný retroreflexní pásek lze umýt teplou mýdlovou vodou.

Nedoporučujeme: **retroreflexní pásy se nesmí žehlit!!**

### BALENÍ, SKLADOVÁNÍ

Výrobek je nutno skladovat v uzavřených, tmavých a suchých skladech, chránit před sálavým teplem topných těles, uložit minimálně 1 m od topných těles.

Maximální doba mezi kontrolami je 1 rok. **Pokud není výrobek používán, je nutné ho vyvěsit na ramínko, nikdy ho neskladujeme ve složeném stavu.**

Oděvy jsou balené a expedované v PE sáčcích. Výrobky se po dobu přepravy nesmí poškodit ani zničit. Za obsah zásilky odpovídá dodavatel.

Životnost oděvu při správném použití a skladování je dána konkrétními symboly údržby.

### DOPORUČENÝ ZPŮSOB LIKVIDACE

Skladování s komunálním odpadem. Spalování se speciálním režimem.