

**GB WORKING GARMENTS - USER INSTRUCTION:**

This working garment is simple design personal protective equipment category 1 for protection against minimal risks especially non extreme weather conditions, meets the requirements of Regulation (EU) 2016/425 and EN ISO 13688:2013.

It is important to select the size correctly, preferably with a put-on practical test. Examine garment conditions before use: do not use heavily polluted or damaged clothes.

**Storage and care instructions:** The garments have to be stored in clean and dry place at temperature from +5 to 40°C. Direct sunlight can adversely affect lifetime of the garment. Keep the garment clean after use. A sand, remains of building materials or other dirt can accelerate mechanical damage of the garment. The storage time should not exceed 10 years from production date. Do not use garments after 10 years after production date.



Wash at 30°C, do not bleach, do not tumble dry, do not iron, dry cleaning is not allowed.

**Material:** shell 100% nylon/PU, padding 100% polyester, lining 100% polyester. Garment use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use this garment any further.

The declaration of conformity is available on the [www.cerva.com](http://www.cerva.com).

**Producer:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

**(AL) VESHJE PUNE – UDHEZIME PĒRDORIMI**

Keto veshje punje janē pēdīmē modeli I tīstējē i paisiņev pēr mbroļje personale me rrezikā tē ulēt. PPE kategorijai 1, veçanērišt pēr kushelē un moti jo ekstremitē te ulēt, ndaj rizeejē minime, plētēson kērkesat e Rregulēros (BE) 2016/425 dne EN ISO 13688:2013.

Eshē tē rēndēsishē tē pērēzgjihet pērmasa e duhur, e preferuehne duke i provur veshjet. Testoni veshjet pērēpa pērdorim: mos pērdorini veshje shumē tē ndotra ose tē dēmtuā.

**Udhezimē e kujdesi dne magazinimit:** Veshjet duhet tē ruhen nē ambjente tē pastērā dne tē thatēs nē temperatūre noga +5 deri +40°C. Eksplozimi i drijēptērējē ndaj dielit mund tē kētē ndikmē nē jetēgjēsēnes e veshjes. Pastrojēni veshjen pas pērdorim. Rēb, mjetējē e ndērtimē ose papastēti tē tēra mund tē pērēzpejētē dēmtimē mekanik tē veshjes. Koha e magazinimit nuk duhet tē jetē mē e gjatē se 10 vjet noga data e prodhīmit. Mos i pērdorini veshjet pas 10 viteve noga data e prodhīmit.



Te lahet ne 30 °C, tē thahet lirish tē temperatūre e dhomēs, tē mos pērdorē zbarħus, tē moa centrifugohet, nuk pashrofet nē pastrim kikim.

**Materiali:** predhīmi 100% naison / PU, material mbusħes 100% poliester, reshtim 100% poliester. Pērdorim i veshjes mund tē shaktoj irittim tē lekūrus de allergi tek njerzt me lekūr shumē tē ndejhse, nē raste tē tilla mos e pērdorini kētē veshje nē asnjē mēnry.

Deklārata e konformiteti eshtē e publikuar nē [www.cerva.com](http://www.cerva.com).

**Prodhuesi:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Česká Republika

**(AZ) İŞÇİ DƏSTİ - İSTİFADƏ ÜÇÜN TƏLİMATLAR**

İşçi qeyimləri minimal risk və qeyri ekstremal hava şəraitində qorunmaq üçün sədə dəzəyinə malikdir, Təzimləmə (AB) 2016/425, EN ISO 13688:2013 tələbərinə cavab verir. İstifadənən evvəl dölgün düzüñ şəxşimiz vəcibdir. Geyimin temiz və zədəsiz olduğunu emin olmaq lazımdır.

**Saxlanışını və istisnayı:** Geyim +5 dan +40°C qədər temperaturda temiz və quru yerde saxlanmalıdır. Birbaşa günəş işığı məhsulün möhkəmliyinə təsir göstərə bilər. İstifadənən sonra paltaq temiz saxlayın. Qum, tikiñti materialları və diger cirkənlidiricilər qalğıçı paltaq mənşəni sürətləndirə bilər. Saxlama müddəti istehsal gündün 10 ilən artıq olmamalıdır. İstehsal gündündən 10 il sonra geyimi istifadə etməyin.



30°C-də yumaq, ağardıdan istefadə etməyin, ütū deyil, kimyəvi temizləmə qadagandır.

**Material:** qabiq 100% nelson / PU, araqat 100% poliester, astari 100% poliester. Geyim dərisi həssas olan insanlarda alergik reaksiya vera bilər.

Uyğunluq beyyannamasını [www.cerva.com](http://www.cerva.com) internet saytından elda edə bilərsiniz.

**İstehsalçı:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Česká Republika

**(BG) РАБОТНО ОБЛЕКЛО – ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА**

Работното облекло е с обикновен дизайн, ЛПС категория 1, и предлага защита спряму минимални рискове в неекстремни атмосферни условия, спряму минимални рискове, отворява на изискванията на Регламента (ЕС) 2016/425 и EN ISO 13688:2013.

Важно е да изберете правилния размер препоръчително с помоща на практически тест. Проверете облеклото преди употреба: не използвайте силно замърсени или повредени облекла.

**Инструкции за съхранение и употреба:** Облеклото да се съхранява на чисто и сухо място при температура от +5 до 40°C. Пряката слънчева светлина може да повлияе негативно на скрия на употреба. Почиствайте облеклото след употреба. Писък, остатъци от строителни материали или други подобни може да причини механични увреждания на облеклото. Срокът на съхранение не трябва да надвиши 10 години от датата на производство. Не използвайте облеклото 10 години след датата на производство.



Да се спре при 30°C, да не се избелва, да не се суши в центрофуга, да не се глади, да не се подлага на химическо чистене.

**Материал:** обивък 100% найлон / PU, подплата 100% полиестер, подплата 100% полиестер. Употребата на облеклото може да причини раздразнения на кожата и алергични реакции при хора с чувствителна кожа, при такива случаи облеклото да не се попълва повече.

Заявленето за съответствие се намира на [www.cerva.com](http://www.cerva.com).


**Производител:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чехия

**(CZ) PRACOVNÍ ODĚV - INFORMACE PRO UŽIVATELE:**

Tento oděv je OOP kategorie 1, určený k ochraně proti minimálním rizikům zejména před klimatickými vlivy, které nejsou výjimečně ani extrémní, splňuje požadavky Nařízení (EU) 2016/425 a EN ISO 13688:2013.

Před použitím oděv vyzkoušejte, používajte pouze oděv správně velikosti dle výkresu na štítku vštem vodě. Před použitím prověřte stav oděvu, nepoužívejte silně znečištěny nebo poškozený oděv.

**Skladování a údržba:** Skládajte na suchém světlém místě nepříliš vložitivost výrobku. Po použití udržujte toto obléčení v čistotě. Zbytky pisku, stavebních hmot apod. mohou přispívat k uchycení mechanickému poškození. Doba skladování by neměla přesahnout 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.



Při používání a údržbě tohoto výrobku se řídte pokyny danými na všichy štítkech s piktogramy: perti při teplotě 30°C, nebělit prospekt uvolňující chlor, nesušit v bubnu sůsiče, nezehlít neporušit postup průmyslového čistění.

**Materiál:** 100% nylon/PU, zapleten 100% polyester, podšívka 100% polyester. U velmi citlivých osob není vyloučeno podvýtok pokožky – v takovém případě oděv dle návodu nepoužívejte.

Prohlášení o shodě je uveřejněno na [www.cerva.com](http://www.cerva.com).

**Výrobce:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

**(DE) ARBEITSBEKLEIDUNG - ANWENDERINFORMATIONEN:**

Diese Bekleidung ist PSA der Kategorie 1 vor minimalen Risiken, insbesondere Witterungsseinflüssen, die nicht außerordentlich noch extrem, erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 und EN ISO 13688:2013.

Vor Benutzung die Bekleidung anprobieren, nur Bekleidung der richtigen Größe nach Piktogramm auf dem eingeähten Schild tragen. Vor der Nutzung den Zustand der Bekleidung überprüfen, keine stark verschmutzte oder beschädigte Bekleidung tragen.

**Lagerung und Pflege:** In einem trockenem und sauberem Raum, bei Temperatur von 5 °C bis 40 °C lagern. Direktes Sonnenlicht kann die Lebensdauer der Produkte ungünstig beeinflussen. Nach der Benutzung die Bekleidung sauber halten. Reste von Sand, Baustoffen usw. können einer beschleunigten mechanischen Beschädigung beitragen. Die Lagerungsdauer sollte 10 Jahre nicht überschreiten. Die Bekleidung nicht nach dieser Zeit benutzen.

30°C, do not bleach, do not tumble dry, do not iron, dry cleaning is not allowed.



Bei Benutzung und Pflege dieses Produkts nach den Hinweisen auf den eingeähten Schildern mit den Piktogrammen richten: Waschen bei 30°C, nicht mit Chlor freie gebenden Mitteln bleichen, nicht in Trommeltrockner trocknen, bügeln, keine industrielle chemische Reinigung anwenden.

**Material:** Schale 100% Nylon/PU, Polsterung 100% Polyester, Innenfutter 100% Polyester. Bei sehr empfindlichen Personen ist eine Hautreizung nicht ausgeschlossen - in einem solchen Fall die Bekleidung nicht weiter benutzen.

**Hersteller:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik

**(DK) ARBEJDSSBEKLÆDNING - BRUGERVEJLEDNING:**

Denne arbejdsbeklædning er PV af kategori 1, skal beskytte mod minimale risici, herunder specielt mod vejforhold, der hverken er usædvanlige eller ekstreme, opfylder kravene fra Forordning (EU) 2016/425 og EN ISO 13688:2013.

Den Konformitetserklæring er på [www.cerva.com](http://www.cerva.com) tilgængelig.

**Producent:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjekkiske Republik

**(EE) TÖÖRIIDED KASUTUSJUHEND:**

Tööriivid on lihtsa konstruktsiooniga, 1. kategooria isikukaitsevahend, mis kaitsevad minimaalsed riskid eest, mitte ekstreemsed ilmastiigutimustes.

Tööriivid on vastab määrusele (EL) 2016/425, EN ISO 13688:2013 nõuetele.

Tööriivaste valimisel on oluline valida õige suurus, selliseks soovitatakse tööriividelt tööriividet.

**Kasutamine ja hoolduse juhised:** tööriivid peavad olema läladustatud puhult ja kuivates temperatuuril +5 kuni +40 °C. Tööriivid peavad olema läledustatud lin, tööriivid peavad olema voolust vältida.

**Säälitamine ja hoolduse juhised:** tööriivid peavad olema läladustatud puhult ja kuivates temperatuuril +5 kuni +40 °C. Tööriivid peavad olema voolust vältida.

**Alametamine ja hooldamine:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a las temperaturas entre -5° y 40°C. La luz directa

