



EN 397:2012  
+ A1:2012

## VÝROBCE

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

## NÁZEV A ADRESA HODNOTIČÍHO SUBJEKTU, KTERÝ VYDAL OSVĚDČENÍ ES

**INSPEC INTERNATIONAL LTD - NR: 0194** MODEL: PW55/PSS5/PC55/PSS2  
56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M6 6AJ, UK

**BSI GROUP - NR: 0086** MODEL: PW51

KITEMARK COURT - DAVY AVENUE, KNOWLHILL - MILTON KEYNES, MK5 8PP - UK

**UTAC - UNION TECHNIQUE DE L'AUTOMOBILE, DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE - NR: 0069** MODEL: PW97

AUTODROME DE LINAS-MONTLHÉRY BP 20212 - 91311, MONTLHÉRY CEDEX, FRANCE

**SATRA TECHNOLOGY CENTRE - NR: 0321** MODEL: PSS1

WYNDHAM WAY, TELFORD WAY, KETTERING, NORTHAMPTONSHIRE, NN16 8SD, UK

**CSI SPA - NR: 0497** MODEL: PSS1

VIA LOMBARDIA, 20-20021 BOLLATE (MI) ITALY

**SAI GLOBAL ASSURANCE SERVICES LTD. TRADING AS EFSIS LTD. NR: 2056**

MODEL: PV50/PV60/PV54/PV64

PARTIS HOUSE, GROUND FLOOR, DAVY AVENUE, KNOWLHILL, MILTON KEYNES, MK5 8HJ.



1000SP

PW55/PSS5/PC55	Endurance přilba (odvětrávaná)
PW97	Lezecká bezpečnostní přilba (odvětrávaná)
PSS2	Full Brim budoucí průmyslová bezpečnostní přilba
PW51	ABS průmyslová bezpečnostní přilba
PSS0	Arrow průmyslová bezpečnostní přilba (odvětrávaná)
PSS1	Pracovní bezpečnostní průmyslová přilba - vlastnosti elektrické izolace
PV50 / PV60	Peak View bezpečnostní přilby (odvětrávaná)
PV54 / PV64	Peak View Plus průmyslová bezpečnostní přilba - vlastnosti elektrické izolace

## CZ OCHRANNÉ HELMY

Podrobné informace o odpovídajících normách naleznete na štítku produktu. Použijte se pouze standardy a ikony, které se zobrazují jak na výrobku, tak i na uživatelských informacích níže. Všechny tyto výrobky splňují požadavky nařízení EU 2016/425, EN397:2012+A1:2012.

### POUŽITÍ OCHRANNÝCH PŘILB:

Pro přiměřenou ochranu musí být tato přilba přizpůsobena velikosti uživatele hlavy.

Přilba je vyrobena tak, aby absorbovala energii rány částečným zničením nebo poškozením skořepiny. Přestože takové poškození nemusí být zřejmé, měla by být přilba, která byla vystavena silnému nárazu nahrazena.

Upozorňujeme uživatele také na nebezpečí modifikace nebo odstranění jakékoli původní součásti přilby, jiné než doporučuje výrobce přilby. Přilby by neměly být používány žádným jiným způsobem, který výrobce přilby nedoporučuje.

Nepoužívejte laky, rozpouštědla, lepidla nebo samolepicí etikety, s výjimkou pokynů výrobce přilby.

### ELEKTRICKÉ OMEZENÍ POUŽITÍ A OPATŘENÍ

**PŘED POUŽITÍM** musí uživatel zkontrolovat, zda elektrické hranice přilby odpovídají jmenovitému napětí, které se během používání pravděpodobně vyskytne.

Izolační přilba by neměla být používána v situacích, kde existuje riziko, které by mohlo částečně snížit jeho izolační vlastnosti (tj. mechanická nebo chemická agrese).

Elektrická izolace se používá pouze tehdy, když se tato přilba nepoužívá sama: je nutné použití jiných izolačních ochranných prostředků podle příslušných rizik v práci.

### PO POUŽITÍ:

Pokud se přilba znečistí nebo kontaminuje, zejména na vnějším povrchu je třeba pečlivě vyčistit v souladu s níže uvedenými doporučeními pro čištění (údržba / skladování).

Zdůrazňujeme potenciální riziko ztráty ochrany v případě nevhodného čištění a stárnutí helmy.

### NASTAVENÍ A KONTROLA

Aby byla zajištěna účinná ochrana, měla by se tato helma nosit s vrcholem dopředu a měla by být přizpůsobena velikosti hlavy uživatele nastavovacím systémem umístěným na zadní straně přilby. (Není vhodné aby byla volná nebo tlačila). Životnost helmy je ovlivněna několika faktory, jako je chlad, teplo, chemické výrobky, sluneční světlo. Denně a před jakýmkoli použitím by se měla provést

kontrola, aby se zjistily jakékoli známky poškození (praskliny, vady) helmy či jejího postroje. Každá přilba, která byla vystavena silnému nárazu nebo má velké opotřebení, by měla být nahrazena. Datum výroby je označen uvnitř každé přilby. Za normálních podmínek používání v tato ochranná přilba měla zajistit odpovídající ochranu po dobu 7 let podle data výroby.

### ÚDRŽBA / SKLADOVÁNÍ

Tato ochranná přilba může být vyčištěna a dezinfikována pomocí impregnované látky v čistícím roztoku s nízkou koncentrací. Nepoužívejte žádné abrazivní nebo korozivní chemikálie.

Pokud nemůžete tuto helmu vyčistit pomocí této metody, je třeba ji vyměnit.

Přilba musí být přepravována v původním obalu. Pokud není k dispozici použijte obal, který bude přilbu chránit před nepříznivými podmínkami (vlhkost, teplo, slunce) a látkami, které by ji mohly poškodit.

Pokud se přilba nepoužívá nebo během přepravy, musí být uložena v suchém a chladném místě mimo světlo a mráz. Neměla by se skladovat blízko jakéhokoli zdroje tepla. Doporučuje se skladovací teplota v rozsahu 20 ± 15 °C. Tato přilba neobsahuje žádnou známou látku, která by vyvolávala alergii. Nicméně pokud má citlivá osoba alergickou reakci - opusťte nebezpečnou oblast, odstraňte přilbu a požádejte o lékařskou pomoc.

### POZOR:

Chybějící nebo nedostatečné dodržování pokynů pro použití, úpravy / inspekce a údržba / skladování, může omezit účinnost izolace.

### OZNAČENÍ (FAKULTATIVNÍ ZKOUŠKA)

Přilby, které nesou jedno z následujících označení, splňují další požadavky jako níže:

#### -30 °C / -20 °C: Velmi nízká teplota

Přilba udržuje své výkony nad těmito teplotami

#### 440V.a.c. : Elektrická izolace

Přilba chrání uživatele před krátkým náhodným dotykem s elektrickými vodiči pod napětím, které mohou dosáhnout 440V.a.c. Pro všeobecné použití v průmyslu a při práci kde jsou elektrická rizika nižší než 440V.a.c.

#### LD: Boční deformace.

Přilba chrání uživatele před bočními deformacemi

#### MM: Roztavené kovové částěčky

Přilba chrání uživatele před částěčkami roztaveného kovu.